

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế về việc Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế công lập.

Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa board mạch Rotor Control cho máy X quang TXR 325M, sửa chữa board mạch điều khiển và thay thế 02 khởi động từ 380V/50A cho máy sấy khô đồ vải UNIMAX nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa
Địa chỉ: 273 Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên
2. Thông tin liên hệ của bộ phận chịu trách nhiệm nhận báo giá:
 - a. Người được giao tiếp nhận báo giá: Đoàn Thị Thanh Ngoan - Nhân viên Văn Thư - Phòng TCHC - Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa.
 - b. Địa chỉ: 273 Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
 - c. Email: ttyttuyhoa.syt@phuyen.gov.vn.
 - d. Số điện thoại: 0905.992.106 - 0257. 3851050
3. Cách thức tiếp nhận báo giá
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 273 Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
 - Nhận qua email: ttyttuyhoa.syt@phuyen.gov.vn
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
 - a. Từ 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2023 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 05 tháng 1 năm 2024
 - b. Các báo giá nhận được sau thời gian nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời gian có hiệu lực của báo giá
Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục sửa chữa Sửa chữa board mạch Rotor Control cho máy X quang TXR 325M, sửa chữa board mạch điều khiển và thay thế 02 khởi động từ 380V/50A cho máy sấy khô đồ vải UNIMAX .

STT	Danh mục	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
01	- Board Rotor Control của máy X quang TXR 325M	- Sửa chữa Board Rotor Control cho máy X quang TXR 325M+ -Model: TXR 325M -S/N: 33206 -Xuất xứ: Mỹ - Tình trạng: Máy không phát được tia X	01	Cái
02	- Board mạch điều khiển của máy sấy khô đồ vải Unimac - 02 khởi động từ 380V/50A của máy sấy khô đồ vải Unimac	- Sửa chữa Board mạch điều khiển của máy sấy khô đồ vải Unimac - Thay mới 02 khởi động từ 380V/50A của máy sấy khô đồ vải Unimac Model: UT075EREM1S2W02 -S/N: 1112003698 -Xuất xứ: Mỹ - Tình trạng: + Hỏng Board mạch điều khiển + Hỏng 02 khởi động từ 380V/50A	01	Cái
Tổng cộng: 02 khoản				

- Lưu ý: Mẫu báo giá, đính kèm theo yêu cầu báo giá.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (b/c);
- CDC tỉnh (Đăng Website Sở Y tế);
- Lưu: VT, Dược.



P. Huỳnh Linh

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa

Căn cứ thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế về việc Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế công lập.

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa, chúng tôi...*[ghi tên, địa chỉ của Công ty, nhà cung cấp, tham gia báo giá (gọi chung là Nhà thầu)]* báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá dịch vụ sửa chữa Sửa chữa board mạch Rotor Control cho máy X quang TXR 325M, sửa chữa board mạch điều khiển và thay thế 02 khởi động từ 380V/50A cho máy sấy khô đồ vải UNIMAX .

STT	Danh mục	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
01	- Board Rotor Control của máy X quang TXR 325M	- Sửa chữa Board Rotor Control cho máy X quang TXR 325M+ -Model: TXR 325M -S/N: 33206 -Xuất xứ: Mỹ - Tình trạng: Máy không phát được tia X	01	Cái
02	- Board mạch điều khiển của máy sấy khô đồ vải Unimac - 02 khởi động từ 380V/50A của máy sấy khô đồ vải Unimac	- Sửa chữa Board mạch điều khiển của máy sấy khô đồ vải Unimac - Thay mới 02 khởi động từ 380V/50A của máy sấy khô đồ vải Unimac Model: UT075EREM1S2W02 -S/N: 1112003698 -Xuất xứ: Mỹ - Tình trạng: + Hỏng Board mạch điều khiển + Hỏng 02 khởi động từ 380V/50A	01	Cái
Tổng cộng: 02 khoản				

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm...
[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ...

[ghi ngày...tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I-Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trên là trung thực.

..., Ngày ... tháng ... năm ...

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(ký tên, đóng dấu(nếu có))